

25 Mars 2026 - Visite MOA MOE d'opération préalable à la réception
19 rue Censier / Hall D / 1^{er} étage gauche / Appartement 56
01 71 50 81 99

Références :

- **affichage porte AVIS DE PASSAGE du 06/03/26**
- **plan appartement « finalcad » état des lieux de Février 2025**
- **diaporama suivi des travaux appartement 56 entre Février 2025 et Mars 2026**
(liens via mots soulignés)

1 – Porte d'entrée

- 11 – Ancien cadre extérieur porte blindée : trou à boucher, cadre à repeindre
- 12 – Nouveau cadre ajouté avec 4 joints en caoutchouc noir : manque joint bas entre sol et montant bas aluminium signalé à EIFFAGE
- 13 – Intérieur porte blindée, haut, rayure en Z (trou à boucher puis peinture porte) signalée à EIFFAGE

2 – Cadres métalliques portes intérieures

Ils contenaient les fils électriques avec les interrupteurs ; ceux-ci une fois enlevés ont laissé des trous masqués par des plaques de plastique qui se décollent

- 21 – Chambre (côté cour) : milieu cadre
- 22 – Cuisine : bas cadre

3 - Salle de bains

Vasistas posé avec poignée en haut inaccessible sans escabeau ce qui pose des problèmes aux personnes âgées

4 – Volets roulants métalliques extérieurs côté rue de Santeuil (anti-intrusion, pare soleil)

3 volets (chambre, salle à manger, salon) conservés comme demandé ;
fonctionnent avec 3 interrupteurs (chambre, salle à manger, salon) à refixer au mur suite à leur enlèvement pour poser les fenêtres et la boiserie qui cache les trous de pose restants.

5 – Cache radiateur chambre côté rue de Santeuil

Refaire joints entre mur (chambre) et cache radiateur écarté du mur (pose fenêtres et boiserie cache trous de pose).